

แบบการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment) : LPA ประจำปี 2567

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ 30. ร้อยละของปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมถนนในความ
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายงานผลการ
ตรวจสอบถนนประจำปี

จำนวนถนนที่สำรวจและรายงานผล $\times 100$

จำนวนถนนที่สำรวจและรายงานผลที่ได้รับการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม

คิดเป็นร้อยละ 21×100

21

$= 100\%$

บัญชีทะเบียนประวัติถนน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รหัสสายทาง	ชื่อสายทาง	ระยะทาง (กม.)	ผิวจราจรกว้าง					ทางจากศูนย์ กลางถนน	เขต ทางกว้าง (ม.)	ปีที่ ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				คสล. (กม.)	ลาดยาง (กม.)	ลูกรัง (กม.)	โหล่ทาง (ม.)	ทางเท้า (ม.)					
1	001	บ้านห้วยทอง หมู่ที่ 1 เชื่อมตำบลทุ่งชมพู	2.900	0	0.000	2.900	0			6.00		กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
2	002	บ้านพระบาท หมู่ที่ 2 เชื่อมตำบลทุ่งชมพู	3.800	0	0.400	3.400	0.50			7.00		กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
3	003	บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓ เชื่อมตำบลทุ่งชมพู	3.110	0	0.950	2.160	0.50			7.00		กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
4	004	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ สายหลักเชื่อมตำบลทุ่งชมพู	2.300	0	0.080	2.220	0.50			7.00		กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
5	005	บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๕ สายหลักเชื่อมตำบลทุ่งชมพู	3.200	0	0.600	2.600	0.50			7.00		กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
6	006	ซอยหลังโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา	1.100	0.400	0.000	0.700	0.50			7.00		กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
7	007	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ สายรองเชื่อมตำบลทุ่งชมพู	2.400	0	0	2.400	0			6.00		กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
8	008	บ้านห้วยทอง หมู่ที่ ๘ เชื่อมตำบลทุ่งชมพู	2.800	0.285	0.200	2.315	0.50			7.00		กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
9	009	ถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร บ้านห้วยทอง หมู่ที่ ๑ แยกนางาคิมยถึงฝายสีจอม	2.700	0	0	2.700	0			6.00		กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
10	010	ซอยบ่อขะ บ้านห้วยทอง หมู่ที่ 1	1.420	0.500	0	0.920	0.50			6.00		กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
11	011	ซอยแยกกกบก บ้านพระบาท หมู่ที่ 2	2.600	0	0	2.600	0			6.00		กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
12	012	ซอยนรุ บ้านพระบาท หมู่ที่ 2	0.550	0.550	0	0	0			6.00		กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
13	013	เส้นโลกปากง่าม บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3	1.600	0.160	0	1.440	0			6.00		กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
14	014	เส้นดอนปู่ตา บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3	0.870	0	0	0.870	0			6.00		กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
15	015	ถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 แยกนาพ้อเหรียญ	0.900	0	0	0.900	0			6.00		กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
16	016	ถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 แยกนาพ้อขาว	1.150	0	0	1.150	0			6.00		กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
17	017	ถนนบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 เชื่อม บ้านห้วยบง	1.000	0.347	0	0.657	0.50			6.00		กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
18	018	ถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร บ้านห้วยทอง หมู่ที่ 8 แยกนาบาระเรียบ	0.340	0	0	0.340	0			6.00		กองช่าง อบต.ห้วยทอง	-
19	019	ถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร บ้านห้วยทอง หมู่ที่ 8 แยกนายไพบูลย์	1.000	0	0	1.000	0			6.00		กองช่าง อบต.ห้วยทอง	-



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ที่ชก ๘๘๕๐๓ /๒๕๖๖

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการสำรวจความเรียบร้อยของถนนและไฟฟ้าสาธารณะในความรับผิดชอบ

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.ผลการสำรวจถนน	จำนวน	๑	ชุด
	๒.ผลการออกตรวจตรวจไฟฟ้าสาธารณะ	จำนวน	๑	ชุด

ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้ดำเนินการตรวจสอบของถนนและไฟฟ้าสาธารณะในความรับผิดชอบตามแผนการออกตรวจถนนและไฟฟ้าสาธารณะในความรับผิดชอบในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง จึงขอรายงานผลการสำรวจ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสถาพร โสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายจิตติพล ชานนท์)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....

(นายสถาพร โสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

(ลงชื่อ).....

(นายแทนไท คณานิตย์)

นายก้องการบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

รายงานผลการตรวจสอบถนนที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่รับผิดชอบ

ลำดับ	ชื่อถนน	ความเสียหาย	หมายเหตุ
1.	บ้านหว่าทอง หมู่ ๑ ๑.เส้นหน้าโรงเรียนบ้านหว่าทอง ๒.เส้นข้างวัดศิลา ๓.เส้นกลางหมู่บ้าน	ถนนชำรุด ถนนชำรุด ถนนชำรุด	
2.	บ้านพระบาท หมู่ ๒ ๑.เส้นหน้าบ้านนางบุญโฮม พิมพ์สิม ๒.เส้นถนนแนวกันไฟบ้านนางลอดสิงห์แสงไปบ้านนางนาง แพงมา ๓.เส้นข้างบ้านแม่ภูเวียง	ถนนชำรุด ถนนชำรุด ถนนชำรุด	
3.	บ้านห้วยบง หมู่ ๓ ๑.เส้นหน้าบ้านนายวิฑูรไปนางทองรักษ์ สร้อยคำ ๒.เส้นข้างวัด	ถนนชำรุด ถนนชำรุด	
4.	บ้านโคกกลาง หมู่ ๔ ๑.เส้นหน้าบ้านนายวีระ เพ็งละคร ๒.เส้นหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหว่าทอง ๓.ถนนลาดยางสายหลัก หน้าบ้านนางถ้ำ มีสโกด ๔.เส้นบ้านนายสำ คณานิย์	ถนนชำรุด ถนนชำรุด ถนนชำรุด ถนนชำรุด	
5.	บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๕ ๑.เส้นข้างป้อมยาม ๒.เส้นบ้านนายคำพองถึงบ้านนายประสิทธิ์ ๓.เส้นบ้านอาจารย์สมศักดิ์ถึงโรงสี	ถนนชำรุด ถนนชำรุด ถนนชำรุด	
6.	บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ ๖ ๑.เส้นป้อมขยะ ๒.เส้นบ้านนายบุญส่งไปโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์	ถนนชำรุด ถนนชำรุด	
7.	บ้านกุดหิน หมู่ที่ ๗ ๑.ถนน คสล.เส้นศาลาประชาคม	ถนนชำรุด	
8.	บ้านหว่าทองหมู่ที่ ๘ ๑.เส้นบ้านนางจรรุวรรณไปบ้านนายประภาส ๒.เส้นรอบสระห้วยทอง ๓.เส้นบ้านนางจินดาไปบ้านนายประยูร	ถนนชำรุด ถนนชำรุด ถนนชำรุด	

รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด ใช้งานไม่ได้

ลำดับ	สถานที่	หมายเหตุ
1	บริเวณหน้าวัดศิลา บ้านหว่าทอง หมู่ที่ 1	
2	สามแยกบ้านนายปรีชา โทพันธ์ หมู่ที่ 2	
3	บริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3	
4	บริเวณบ้านนางทองสา บุตรทอง หมู่ที่ 3	
5	สี่แยกบ้านนายดาวเรือง คณนานิตย์ หมู่ที่ 4	
6	บริเวณสามแยกหน้าวัดอัมพวัน หมู่ที่ 4	
7	บริเวณบ้านบ้านนายไพรวลัย ชาวประสงค์ หมู่ที่ 5	
8	บ้านนายสันตต์ จันละบุตร หมู่.5	
9	บริเวณหน้าบ้านนายวิชระ ทรัพย์จรรยา หมู่ที่ 6	
10	บริเวณสามแยกหอบระปา หมู่ที่ 8	
11	บริเวณหน้าบ้านนางทองม้วน ประเสริฐสุข หมู่ที่ 8	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ที่ขก ๘๙๕๐๓/

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติสำรวจความเรียบร้อยของถนนและไฟฟ้าสาธารณะในความรับผิดชอบ

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการออกตรวจถนนและตรวจไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง จะดำเนินการสำรวจถนนและไฟฟ้าส่องสว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ซึ่งในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา อาจทำให้ถนนและไฟฟ้าสาธารณะเกิดความเสียหายได้ นั้น

ดังนั้นกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง จึงได้จัดทำแผนการออกตรวจถนนและไฟฟ้าสาธารณะในความรับผิดชอบในระหว่าง วันที่ ๒๐ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นายสถาพร โสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายจิตติพล ชานนท์)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ผู้เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายสถาพร โสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

อนุมัติ ให้ดำเนินการต่อไป

ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายแทนไท คณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

แผนการออกตรวจสอบถนนและไฟฟ้าสาธารณะในความรับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ วันที่ ๒๐ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	วันที่	สถานที่	หมายเหตุ
๑	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	บ้านห้วยทอง หมู่ ๑	
๒	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	บ้านห้วยทอง หมู่ ๘	
๓	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖	บ้านพระบาท หมู่ที่ ๒	
๔	๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖	บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓	
๕	๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔	
๖	๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖	บ้านหนองผักแว่นหมู่ที่ ๕	
๗	๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๖	บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ ๖	
๘	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	บ้านกุดหิน หมู่ที่ ๗	

- หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

๑. เส้นทางโรงเรียนบ้านห้วยทอง



๒. เส้นทางข้างวัดศิลา



๓. เส้นทางกลางหมู่บ้านห้วยทอง ม.๑ ม.๘



ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

๔. เส้นทางบ้านนางบุญโฮม พิมพ์ลิ้ม



๕. เส้นทางกั้นไฟบ้านนางลอดสิงห์แสงไปบ้านนางนาง แพงมา



๖. เส้นทางบ้านแม่ภูเวียง พ่อสุนา



ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

๗. เส้นหน้าบ้านนายวิฑูรไปนางทองรักษ์ สร้อยคำ



๘. เส้นข้างวัด หน้าบ้านนายวันชัยไปศาลปู่สระพัง



๙. เส้นห้วยตาไก่



ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

๑๐. บ้านนายวีระถึงถนนลาดยางบ้านห้วยบง



๑๑. เส้นหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง



๑๒. ถนนลาดยางเส้น ชก ถ ๑๐๐๒๑ สายบ้านหัน - บ้านโคกกลาง



ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

๑๓. เส้นทางบ้านนายสำ คณานิตย์



๑๔. เส้นทางเชื่อมด้านทิศตะวันออก บ้านหนองผักแว่น



๑๕. เส้นทางบ้านนายคำพองถึงบ้านนายประสิทธิ์



ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

๑๖. เส้นบ้านอาจารย์สมศักดิ์ถึงโรงสี



๑๗. เส้นบ่อขยะ บ้านโป่งสังข์



๑๘. เส้นบ้านนายบุญส่งไปโรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์



ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

๑๙. เส้นบ้านนางจรรยาธรรมไปบ้านนายประภาส



๒๐. เส้นรอบสระห้วยทอง



๒๑. เส้นบ้านนางจินดาไปบ้านนายประยูร

