

แบบการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment) : LPA ประจำปี 2568

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณูปโภค

หน่วยที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 34. การขับเคลื่อนน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ได้ดำเนินการ 2 ข้อ ดังนี้

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใน 1 ปี
2. มีรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยเครื่องมือภาคสมานอย่างง่าย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง

ที่ กก ๘๙๕๐๓/๒๕๖๗

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพน้ำ

จำนวน ๘ ชุด

ด้วย กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำประปาที่ใช้ในการอุปโภค บริโภคทุกหมู่บ้านภายในตำบลหัวทอง เพื่อนำมาตรวจสอบคุณภาพน้ำ หากค่า TDS และค่า PH ด้วยเครื่องมือ ภาคสนามอย่างง่าย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทอง จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ตามตาราง ดังต่อไปนี้

ลำดับ	หมู่บ้าน	ค่า TDS	ค่า PH	หมายเหตุ
๑.	บ้านหัวทอง หมู่ที่ ๑	๒๘๖	๗.๐๒	
๒.	บ้านพระบาท หมู่ที่ ๒	๒๙๔	๗.๐๙	
๓.	บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓	๒๗๔	๖.๖๖	
๔.	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔	๒๗๐	๗.๐๙	
๕.	บ้านหนองผักแวง หมู่ที่ ๕	๒๘๖	๖.๗๕	
๖.	บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ ๖	๓๑๖	๗.๒๒	
๗.	บ้านกุดพิน หมู่ที่ ๗	๓๖๗	๗.๐๙	
๘.	บ้านหัวทอง หมู่ที่ ๘	๓๐๔	๖.๕๗	

ค่า TDS (Total dissolved solids) คือการวัดปริมาณของแข็ง สารอนินทรีย์และอินทรีย์ทั้งหมดที่ละลาย อยู่ในน้ำ ค่ามาตรฐาน TDS น้ำดื่มในประเทศไทย สารละลายน้ำทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) ไม่เกิน ๑,๐๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร

ค่า PH คือ ค่าความเป็นกรด - ด่าง ค่ามาตรฐาน PH ของน้ำอุปโภคบริโภค อยู่ระหว่าง ๖.๕ - ๘.๕

ในการนี้ ผลจากการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคทุกหมู่บ้านภายในตำบลหัวทอง ด้วยเครื่องมือภาคสนาม อย่างง่าย ผลปรากฏว่า ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สามารถอุปโภคบริโภคได้ ✓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

นายศุภฤกษ์ หนองเส
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำประปาและตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

บ้านหว้าทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖



ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำประปาและตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

บ้านพระบาท หมู่ที่ ๒ ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖



ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำประปาและตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓ ตำบลหว้าห้อง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖



ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำประปาและตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น


ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖



ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำประปาและตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

บ้านหนองผักแวง หมู่ที่ ๕ ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖



ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำประปาและตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น


ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖



ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำประปาและตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

บ้านกุดหิน หมู่ที่ ๗ ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖



ภาพถ่ายการเก็บตัวอย่างน้ำประปาและตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

บ้านหว้าทอง หมู่ที่ ๘ ตำบลหว้าทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖

