

แบบการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Local Performance Assessment) : LPA ประจำปี 2568

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ

หน่วยที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ตัวชี้วัดที่ 30. ร้อยละของการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนน
ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
รายงานผลการตรวจสอบถนนประจำปี

$$\frac{\text{จำนวนถนนที่ได้รับการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติม} \times 100}{\text{จำนวนถนนทั้งหมดที่ต้องปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติม จากแผนการตรวจสอบถนนประจำปี}}$$

คิดเป็นร้อยละ $\frac{26 \times 100}{27}$

$$= 96.2 \%$$

บัญชีทะเบียนประวัติถนน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รหัสสายทาง	ชื่อสายทาง	ระยะทาง (กม.)	ผิวจราจรกว้าง						ทางจากศูนย์ กลางถนน	เขต ทางกว้าง (ม.)	ปีที่ ก่อสร้าง	เจ้าหน้าที่ รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				คสล. (กม.)	ลาดยาง (กม.)	ลูกรัง (กม.)	ไหล่ทาง (ม.)	ทางเท้า (ม.)						
1	001	บ้านห้วยทอง หมู่ที่ 1 เชื่อมตำบลทุ่งชุมพู่	2.900	0	0.000	2.900	0			6.00			กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
2	002	บ้านพระบาท หมู่ที่ 2 เชื่อมตำบลทุ่งชุมพู่	3.800	0	0.400	3.400	0.50			7.00			กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
3	003	บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓ เชื่อมตำบลทุ่งชุมพู่	3.110	0	0.950	2.160	0.50			7.00			กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
4	004	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ สายหลักเชื่อมตำบลทุ่งชุมพู่	2.300	0	0.080	2.220	0.50			7.00			กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
5	005	บ้านหนองผกแก้ว หมู่ที่ ๕ สายหลักเชื่อมตำบลทุ่งชุมพู่	3.200	0	0.600	2.600	0.50			7.00			กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
6	006	ซอยหลังโรงเรียนหนองผกแก้วไปสังขวิทย์	1.100	0.400	0.000	0.700	0.50			7.00			กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
7	007	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔ สายรองเชื่อมตำบลทุ่งชุมพู่	2.400	0	0	2.400	0			6.00			กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
8	008	บ้านห้วยทอง หมู่ที่ ๘ เชื่อมตำบลทุ่งชุมพู่	2.800	0.285	0.200	2.315	0.50			7.00			กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
9	009	ถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร บ้านห้วยทอง หมู่ที่ ๑ แยกนางพิตมียังฝายสีจอม	2.700	0	0	2.700	0			6.00			กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
10	010	ซอยบ่อขะ บ้านห้วยทอง หมู่ที่ 1	1.420	0.500	0	0.920	0.50			6.00			กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
11	011	ซอยแยกกบก บ้านพระบาท หมู่ที่ 2	2.600	0	0	2.600	0			6.00			กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
12	012	ซอยมรุ บ้านพระบาท หมู่ที่ 2	0.550	0.550	0	0	0			6.00			กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
13	013	เส้นโคกปากง่าม บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3	1.600	0.160	0	1.440	0			6.00			กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
14	014	เส้นดอนปู่ตา บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3	0.870	0	0	0.870	0			6.00			กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
15	015	ถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 แยกนาโพธิ์	0.900	0	0	0.900	0			6.00			กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
16	016	ถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 แยกนาพ้อขาว	1.150	0	0	1.150	0			6.00			กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
17	017	ถนนบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 เชื่อม บ้านห้วยบง	1.000	0.340	0	0.657	0.50			6.00			กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
18	018	ถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร บ้านห้วยทอง หมู่ที่ 8 แยกนาผะเรือบ	0.340	0	0	0.340	0			6.00			กองช่าง อบต.ห้วยทอง	
19	019	ถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร บ้านห้วยทอง หมู่ที่ 8 แยกนาผะเรือบ	1.000	0	0	1.000	0			6.00			กองช่าง อบต.ห้วยทอง	

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวพอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ที่ขก ๘๙๕๐๓/

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติสำรวจความเรียบร้อยของถนนและไฟฟ้าสาธารณะ ภายในตำบลห้วยทอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการออกตรวจถนนและตรวจไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง จะดำเนินการสำรวจถนนและไฟฟ้าส่องสว่างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ซึ่งในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา อาจทำให้ถนนและไฟฟ้าสาธารณะเกิดความเสียหายได้ นั้น

ดังนั้นกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง จึงได้จัดทำแผนการออกตรวจถนนและไฟฟ้าสาธารณะในความรับผิดชอบในระหว่าง วันที่ ๑๖ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นายสถาพร โสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายจิตพล ชานนท์)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ผู้เสนอ

(ลงชื่อ).....

(นายสถาพร โสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

() อนุมัติ ให้ดำเนินการต่อไป

() ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายแทนไท คณานิตย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

แผนการออกตรวจสอบถนนและไฟฟ้าสาธารณะในความรับผิดชอบ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ระหว่างวันที่ วันที่ ๑๖ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	วันที่	สถานที่	หมายเหตุ
๑	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖	บ้านห้วยทอง หมู่ ๑	
๒	๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖	บ้านห้วยทอง หมู่ ๘	
๓	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖	บ้านพระบาท หมู่ที่ ๒	
๔	๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓	
๕	๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖	บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔	
๖	๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖	บ้านหนองผักแว่นหมู่ที่ ๕	
๗	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖	บ้านโป่งสังข์ หมู่ที่ ๖	
๘	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖	บ้านกุดหิน หมู่ที่ ๗	

- หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ที่บก ๘๘๕๐๓ /๒๕๖๖

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการสำรวจความเรียบร้อยของถนนและไฟฟ้าสาธารณะในความรับผิดชอบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.ผลการสำรวจถนน จำนวน ๑ ชุด

๒.ผลการออกตรวจตรวจไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง ได้ดำเนินการตรวจสอบของถนนและไฟฟ้าสาธารณะในความรับผิดชอบตามแผนการออกตรวจถนนและไฟฟ้าสาธารณะในความรับผิดชอบในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง จึงขอรายงานผลการสำรวจ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

นายศุภฤกษ์ หนองเส
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....

(นายศุภฤกษ์ หนองเส)
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายสถาพร โสภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

(ลงชื่อ).....

(นายแทนไท คณานิตย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

รายงานผลการตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างที่ชำรุด ใช้งานไม่ได้

ลำดับ	สถานที่	หมายเหตุ
1	บริเวณหน้าวัดศิลา บ้านห้วยทอง หมู่ที่ 1	
2	สามแยกบ้านนายปรีชา โทพันธ์ หมู่ที่ 2	
3	บริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนบ้านห้วยบง หมู่ที่ 3	
4	บริเวณบ้านนางทองสา บุตรทอง หมู่ที่ 3	
5	หน้าบ้านนางสวาท หมู่ที่ 3	
6	สี่แยกบ้านนายดาวเรือง คณนาคิน หมู่ที่ 4	
7	บริเวณสามแยกหน้าวัดอัมพวัน หมู่ที่ 4	
8	หน้าบ้านนางอารีลักษณ์ ทองดี หมู่ที่ 4	
9	บริเวณบ้านนายไพรวัลย์ ชาวประสงค์ หมู่ที่ 5	
10	บ้านนายสันทิต จันละบุตร หมู่.5	
11	บริเวณหน้าบ้านนายวัชร ทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 6	
12	หน้าบ้านนายองอาจ จันทรราม หมู่ที่ 6	
13	บริเวณหน้าบ้านนางวิเชียร หมวดไชสง หมู่ที่ 6	
14	บริเวณหน้าบ้านนางบัวเรือน แหวนทองจันทร์ หมู่ที่ 6	
15	บริเวณหน้าบ้านนางสมัย วงศ์ทุม หมู่ที่ 6	
16	บริเวณสามแยกหอประปา หมู่ที่ 8	
17	บริเวณหน้าบ้านนางทองม้วน ประเสริฐสุข หมู่ที่ 8	

รายงานผลการตรวจสอบถนนที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่รับผิดชอบ

ลำดับ	ชื่อถนน	ความเสียหาย	หมายเหตุ
1.	บ้านห้วยทอง หมู่ ๑ ๑.เส้นเมรุ ๒.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าวัด ๓.ถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร เส้นทางเข้าอ่างเก็บน้ำแก้มลิง ๔.ถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร เส้นทางห้วยยาง	ถนนชำรุด ถนนชำรุด ถนนชำรุด ถนนชำรุด	
2.	บ้านพระบาท หมู่ ๒ ๑.ถนนลูกรังเส้นรอยพระบาทถึงลำบอง ๒.ถนนลูกรังเส้นถนนกันไฟบ้าน นางลอดสิงห์แสง ๓.ถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร เส้นแยกไร่นางรอด สิงห์แสง ไปแยกเส้นบ้านหนองพลวง ๔.ถนนเส้นแยกหนองเตยไปดอนปู่ตา	ถนนชำรุด ถนนชำรุด ถนนชำรุด ถนนชำรุด	
3.	บ้านห้วยบง หมู่ ๓ ๑.ถนนลูกรังเส้นสามแยกนายนายวิฑูร เลสะท้าน ๒.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ เส้นกลางบ้าน ๓.ถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร เส้นน่านางรัชนี้ เพี้ยหล้า ๔.ถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร เส้นสามแยกนางประทวน เหล่ากลาง ไปน่านางสง่า พรหมโคตร ๕.ถนนลูกรังบ้านห้วยบงเชื่อมบ้านโคกกลาง	ถนนชำรุด ถนนชำรุด ถนนชำรุด ถนนชำรุด ถนนชำรุด	
4.	บ้านโคกกลาง หมู่ ๔ ๑.ถนนลูกรังเส้นบ้านนายสุวัน แสนวงษ์ไปเขตไฟฟ้า ๒.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางนุสรา ดีหลอด ถึงบ้านนายจำ ภูมิโพธิ์ ๓.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นศาลาประชาคม ๔.ถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร เส้นแยก ถนน อบจ. ถึงนายนายวิชัย วงษ์พิมพ์ ๕.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางฉวี ดีหลอด ไปบ้านนายสุบรรณ เหลาเกตุ ๖.ถนนลูกรัง เส้นบ้านนายวีระถึงถนนลาดยางบ้านห้วยบง	ถนนชำรุด ถนนชำรุด ถนนชำรุด ถนนชำรุด ถนนชำรุด ถนนชำรุด	
5.	บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ ๕ ๑.เส้นบ้านนายอนันต์ ไปเขตไฟฟ้า ๒.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางทองทิพย์ถึงประปา	ถนนชำรุด ถนนชำรุด	

ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเมรุ บ้านห้วยทอง หมู่ที่ ๑



ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหน้าวัด บ้านห้วยทอง หมู่ที่ ๑



ถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร เส้นทางเข้าอ่างเก็บน้ำแก้มลิง บ้านห้วยทอง ม.๑



ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร เส้นลำห้วยยาง บ้านห้วยทอง หมู่ที่ ๑



ถนนลูกรังเส้นรอยพระบาทถึงลำบอง บ้านพระบาท หมู่ที่ ๒



ถนนลูกรังเส้นถนนกันไฟบ้าน นางลอดสิงห์แสง บ้านพระบาท หมู่ที่ ๒



ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร เส้นแยกไร่นางรอต สิ่งสีแดง ไปแยกเส้นบ้านหนองพลวง บ้านพระบาท หมู่ที่ ๒



ถนนเส้นแยกหนองเตยไปดอนปู่ตา บ้านพระบาท หมู่ที่ ๒



ถนนลูกรังเส้นสามแยกนายนายวิthur เลสะท้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓



ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ เส้นกลางบ้าน บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓



ถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร เส้นนางราชนี้ เพลียหล้า บ้านห้วยบง หมู่ที่ ๓



ถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร เส้นสามแยกนางนางประทวน เหล่ากลาง ไปนางสง่า พรหมโคตร หมู่ที่ ๓



ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ถนนลูกรังเส้นบ้านนายสุวัน แสงวงษ์ไปเขตไฟฟ้า บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔



ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนางนุสรรา ดีหลอด ถึงบ้านนายจำ ภูมิโพธิ์ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔



ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นศาลาประชาคม บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๔



ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนางฉวี ต.ห้วยทองไปบ้านนายสุบรรณ เหลาเกตุ หมู่ที่ ๕



ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายวีระถึงถนนลาดยางบ้านห้วยบง หมู่ที่ ๕



ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นบ้านนายอนันต์ ไปเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕



ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง


ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านนางทองทิพย์ถึงประปา หมู่ที่ ๕



เส้นทางรังกงเชื่อมทิศตะวันตกเชื่อมกับเส้นทางไปบ่อขยะ หมู่ที่ ๖



ถนนลูกรังสู่แหล่งการเกษตร เส้นทางแยกถนน อบจ. ถึง สถานีสูบน้ำเดิม หมู่ที่ ๖



ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนในความรับผิดชอบของ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทอง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นหน้าเมรุ หมู่ที่ ๖



ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๘



ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นหินกำพร้าว หมู่ที่ ๘

